




ЗАО «МАССА-К»

Платформа весовая 4D-L_ весов для взвешивания животных

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Тв4.079.026 РЭ)



Прочтите перед эксплуатацией

Содержание

1 Введение	3
2 Назначение	3
3 Технические данные	3
4 Комплектность	4
5 Конструкция	5
6 Сборка платформы	5
7 Работа	6
7.1 Взвешивание товара	6
7.2 Работа с тарой	7
8 Упаковка	7
9 Указание мер безопасности	7
10 Уход за платформой весовой	7
11 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов	7
12 Транспортирование и хранение	7
13 Калибровка	8
14 Возможные неисправности	10
15 Проверка платформы	11
16 Гарантии изготовителя	11
17 Свидетельство о приемке	12
18 Заключение о поверке	12
Приложение А. Корешок гарантийного талона	13

1 Введение

Настоящее руководство является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем технические и метрологические характеристики платформы весовой 4D-L_.

2 Назначение

2.1 Платформа весовая 4D- L _ в составе весов предназначена для взвешивания животных на предприятиях сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Обозначения платформы весовой:

4D - L - 7 - 1000	
Размер платформы	Наибольший предел взвешивания
1 2070×1250	1000 1000 кг
	2000 2000 кг

2.2 Условия эксплуатации

Рабочая область значений температуры * от минус 30 до +50°C

Нормальная область значений температур окружающей среды...от минус 10 до +40°C

Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °C, не более90 %

Диапазон атмосферного давления, кПаот 84,0 до 106,7

Класс защиты..... IP68

Электропитание: стабилизированное напряжение, Вот 4,75 до 5,25

3 Технические данные

3.1 Класс точности по ГОСТ 29329-92 и МР МОЗМ Р 76 - средний (III) .

3.2 Наименьший предел взвешивания (НПВ), наибольший предел взвешивания (НПВ), цена поверочного деления (e), дискретность отсчета (d), предел выборки массы тары и пределы допускаемой погрешности в зависимости от модификации платформы весовой приведены в таблице 3.1.

3.3 Размах результатов измерений не должен превышать абсолютных значений пределов допускаемой погрешности.

3.4 Погрешность при нецентральном положении груза массой равной 1/3 от НПВ платформы не должна превышать пределов допускаемой погрешности для данной нагрузки.

3.5 Погрешность после выборки массы тары не должна превышать пределов допускаемой погрешности в интервалах взвешивания для массы нетто.

3.6 Порог чувствительности..... 1,4d

3.7 Пределы допускаемой погрешности ненагруженной платформы после применения устройства установки на нуль ± 0,25e

* В рабочей области значений температуры дополнительная погрешность может превышать основную на ± e.

Таблица 3.1

Модификация платформы весовой	НмПВ, кг	НПВ, кг	Цена поверочного деления (e) и дискретности отсчета (d), г	Предел выборки массы тары, кг	Интервалы взвешивания, кг	Пределы допускаемой погрешности, г	
						При первичной поверке	При периодической поверке
4D-L-7-1000	4	1000	200	400	От 4 до 100 вкл. Св. 100 до 400 вкл. Св. 400 до 1000 вкл.	±100 ±200 ±300	± 200 ± 400 ± 600
4D-L-7-2000	10	2000	500	800	От 10 до 250 вкл. Св. 250 до 1000 вкл. Св. 1000 до 2000 вкл.	±250 ±500 ±750	± 500 ±1000 ±1500

- 3.8 Диапазон полуавтоматической установки на нуль не более, % НПВ..... 4
 3.9 Диапазон первоначальной установки на нуль, не более, % НПВ..... 20%
 3.10 Предел показаний массы не должен превышать значение более, кгНПВ + 9e
 3.11 Время установления показаний не более, сек.....4
 3.12 Потребляемая мощность не более, Вт.....0,7
 3.13 Интерфейс связи с индикатором.....RS-485
 3.14 Габаритные размеры платформы весовой (длина, ширина, высота), не более, мм2000, 1265, 120
 3.15 Масса не более, кг.....340
 3.16 Средний срок службы не менее 8 лет.

4 Комплектность

4.1 Комплектность поставки платформы весовой приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Наименование	Кол.	Примечание
Платформа весовая		
Платформа весовая 4D-L_	1	Одна из модификаций
Платформа весовая 4D-L_. Руководство по эксплуатации	1	
Весы для взвешивания животных 4D-L_. Паспорт	1	
Упаковка	1	
Ограждение		
Боковая стенка	2	
Дверь	2	
Стяжка	2	
Болт M10×35	10	
Болт M10×55	8	
Гайка M10	8	
Шайба пружинная	8	
Шайба	26	
Ограждение OG 4D-L-7. Паспорт	1	

5 Конструкция

5.1 Платформа весовая состоит из рамы с четырьмя встроенными цифровыми весоизмерительными датчиками и ограждения (рис. 5.1).

5.2 Материал рамы и ограждения - сталь общего назначения с покрытием порошковой краской.

5.3 Датчики изготовлены из нержавеющей стали. Электронные узлы залиты водостойким герметиком.

5.4 По желанию заказчика платформа весовая может комплектоваться пандусами.




Рис. 5.1 - Платформа весовая

6 Сборка платформы

6.1 Распаковать раму.

6.2 Установить платформу без ограждения опорами на твердой горизонтальной поверхности. Вынуть заглушки из регулировочных отверстий. Используя шлицевую отвертку, установить винт каждой из опор вровень с верхней гранью весоизмерительного датчика. Поворачивая винты опор, выставить платформу по уровню таким образом, что-

бы воздушный пузырек ампулы уровня находился в центре. Установить заглушки на место.

6.3 Установить на платформу ограждение.

6.3.1 Установить боковые стенки ограждения на платформу весов и привинтить их болтами M10×35, не затягивая болты (каждая боковая стенка крепится 5-ю болтами, см. рис. 5.1).

6.3.2 Установить две стяжки сверху боковых стенок ограждения и привинтить их болтами с гайками, не затягивая болты (каждая стяжка крепится 4-мя болтами M10×55 с гайками, см. рис. 5.1).

6.3.3 Навесить двери ограждения (2шт.) на петли боковых стенок.

6.3.4 Добиться легкого открывания (закрывания) дверей путем подвижки боковых стенок ограждения и двух стяжек в отверстиях крепления.


6.3.5 Затянуть все болты (болты крепления двух боковых стенок ограждения и болты крепления двух стяжек).

6.4 Собрать весы, подключив к разъему платформы индикатор (WI 4D-A.W, WI 4D-AB.W) в соответствии с руководством по эксплуатации системы индикации SI 4D, поставляемой в комплекте с весами. Если весы укомплектованы пандусами, установить пандусы.

! При подключении индикатора будьте внимательны. Следите за совпадением ключей разъемов при ихстыковке во избежание выхода весов из строя.


7 Работа

7.1 Взвешивание товара



Включить весы. После прохождения теста на индикаторе последовательно высветится НПВ платформы (например, 1000 кг) и затем нулевая масса.

Примечание - При ненагруженной платформе индикатор нуля « $\circ\text{O}^\circ$ » (ZERO) должен быть засвечен. Если индикатор не светится, необходимо нажать кнопку $\circ\text{O}^\circ$. Контроль состояния ненагруженной платформы должен осуществляться как при включении, так и в процессе работы с весами.



Установить на платформу весовую груз. На индикаторе появится значение массы груза.

Примечания

1 Процесс взвешивания завершается высвечиванием символа «kg» и коротким звуковым сигналом.

2 Если нагружаемая масса превысит НПВ платформы, на индикаторе высветится символ Н.

3 При работе не допускайте ударов (не бросайте груз на платформу).

0.0 

Снять груз с платформы.

7.2 Работа с тарой

2 0.2 

Установить тару на платформу.

0.0 

Нажать кнопку  T. Высветится нулевая масса и индикатор тары «NET» (TARE).

 -2 0.2 

Снять тару. Высветится значение массы тары со знаком минус, индикаторы нуля и тары. Индикатор нуля указывает, что платформа находится в ненагруженном состоянии, индикатор тары - что в памяти весов находится значение массы тары.

Установить тару с грузом на платформу. Высветится значение массы груза нетто.

15 0.8 

Примечания

1 Обнуление массы тары осуществлять только при ненагруженной платформе нажатием кнопки  T.

2 Дополнительные возможности весов приведены в руководстве по эксплуатации «Система индикации SI 4D», поставляемой с весами.

8 Упаковка

8.1 Платформа весовая должна быть помещена на деревянный поддон и закрыта картоном, закрепленным упаковочной лентой.

8.2 Эксплуатационная документация, отправляемая с платформой, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой плёнки и упакована вместе с платформой так, чтобы была обеспечена её сохранность.

9 Указание мер безопасности

Электропитание платформы осуществляется от источников напряжением не более 7В, являющимся сверхнизким напряжением, при котором не требуются специальных мер безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

10 Уход за платформой весовой

В регулярное обслуживание (не реже 1 раза в неделю) после окончания работы входит промывка водой наружных поверхностей платформы весовой с добавлением 0,5 % моющих средств.

11 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов

В платформе весовой драгоценных и цветных металлов не содержится.

12 Транспортирование и хранение

12.1 Условия транспортирования весовой платформы в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

12.2 Платформа весовая может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов:

«ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ», М, ИЗД. «ТРАНСПОРТ», 1983 г;

«ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОГРУЗКИ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ», МПС, 1969 г;

«ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ», УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР 14.08.78;

«ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ», 2 ИЗД., М, «ТРАНСПОРТ», 1983 г;

«ОБЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ», УТВЕРЖДЕННЫЕ МИМОРФЛОТА СССР, 1979 г.

12.3 Хранение платформы весовой в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

12.4 После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весовая платформа должна быть выдержана при нормальной температуре не менее 3 часов.

12.5 Транспортирование и хранение производится в горизонтальном положении в таре при штабелировании не более 10-и штук по вертикали.

13 Калибровка

13.1 Платформа весовая (весы) откалибрована на географическую широту 54°, если нет специальной пометки в свидетельстве о поверке. При эксплуатации изделия на широте, значительно отличающейся от указанной (или от широты указанной в свидетельстве о поверке), могут возникнуть погрешности. В этом случае следует обратиться в центр технического обслуживания для проведения калибровки.

Примечания

1 Калибровка (здесь и далее) - определение градуировочной характеристики платформы весовой (градуировка).

2 Калибровка должна выполняться при температуре помещения (20 ± 5) °С. Платформа весовая должна быть выдержана в помещении, где проводится калибровка, не менее 1 часа.

3 Калибровку проводите эталонными гирами класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001. Допускается применение других эталонных гирь, обеспечивающих точность измерений.

4 Допускается проводить калибровку гирами общей массой $(0,1 \div 1,0)$ НПВ, однако для повышения точности рекомендуется проводить калибровку с нагрузкой равной НПВ платформы.

5 При калибровке размещать гири в центре платформы или равномерно по ее площади.

6 При калибровке платформа не должна касаться посторонних предметов.


!Калибровка должна проводиться только центрами технического обслуживания.

13.2 При снятом ограждение установить платформу (п. 6.2).

13.3 Соединить кабелем блочным платформу весовую с индикатором.

Примечание - Калибровка проводится только при кабельном соединении индикатора с платформой. При соединении индикатора с платформой весовой через радиоканал калибровка невыполнима.

13.4 Войти режим калибровки:



Включить индикатор. Во время теста нажать кнопку $\diamond 0 \diamond$ и, удерживая ее, нажать кнопку **T**.

При появлении сообщения «CALbr», снова нажать кнопку **T**.

После появления сообщения «SET P» весы включатся в режим калибровки.

На индикаторе появится число с мигающей цифрой в старшем разряде.


Примечания

1 Если в течение 2 секунд кнопка **T** не будет нажата, весы перейдут в рабочий режим и операцию входа в режим калибровки потребуется повторить.

2 Здесь и далее X-любая цифра.

13.5 Набрать на индикаторе общее значение массы гирь, которыми будет проводиться калибровка.

Например, для проведения калибровки гирами с общей массой 500 кг, необходимо набрать на индикаторе 0500.0:



Набор значения мигающей цифры осуществляется нажатием кнопки $\diamond 0 \diamond$, переход к следующему разряду нажатием кнопки **T**.

После набора цифры в младшем разряде нажать кнопку **T**. Мигание прекратится.


Примечания

1 Если набранное значение окажется за допустимыми пределами (0,1 ÷ 1,0) НПВ появится сообщение «BAD».

2 Сообщения может не быть, если ошибочно набранное значение все-таки оказалось в допустимых пределах (0,1 ÷ 1,0) НПВ.

3 Чтобы внести исправления, достаточно нажать кнопку $\diamond 0 \diamond$ и повторить набор.

13.6 Произвести калибровку:



Нажать кнопку **T**. На индикаторе появится сообщение «CLb 0» и далее произвольное число.

Нажать кнопку **T**. На индикаторе появится сообщение «CLb P» и затем нулевая масса.

В левой части индикатора замигает точка.

• XXX.XX kg

Расположить в центре платформы гири, общей массой, равной значению, ранее набранному на цифровом индикаторе (500 кг).

• 500.0 kg

Нажать кнопку T. На индикаторе появится значение массы, на величину которой проводилась калибровка. Точка засветится в непрерывном режиме.

• XXX.X kg

Снять гири с платформы.
Установить на платформу ограждение.

• 0.0 kg

Нажать кнопку T. На индикаторе появится нулевая масса.

Примечания

1 Кнопку T нажимать только при высвечивании символа «kg», показывающего окончание процесса взвешивания.

2 Допустимый разброс показаний индикатора ± e.

13.7 Выключить индикатор.

13.8 Провести поверку платформы весовой.

! Память платформы весовой содержит код, который изменяется при каждой калибровке. Код после поверки платформы должен быть записан поверителем в заключении о поверке (п. 18). Если при просмотре код не совпадет с кодом, записанным при последней поверке, значит платформа подвергалась калибровке, но не предъявлялась поверителю.

Для просмотра кода:

В режиме взвешивания нажатием кнопки MENU войти в меню оператора. Нажимая кнопку CODE выбрать «CODE». Нажать кнопку T. На индикаторе высветится код.

Для выхода:



Нажатие кнопки MENU - возврат в исходное меню.



Нажатие кнопки T - возврат в режим теста индикатора.

14 Возможные неисправности

Возможные неисправности и сообщения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1.

№	Признаки неисправностей	Возможные причины неисправностей	Способы устранения
1	Индикатор не светится	Неисправность индикатора	Обратиться в центр технического обслуживания

2	Сообщение: «Error»	Неисправен один или несколько датчиков весовой платформы	Обратиться в центр технического обслуживания
3	Сообщение: «BAD»	Ошибка ввода данных (при изменении параметров или режимов работы весов)	Повторить ввод данных в соответствии руководством по эксплуатации
4	Сообщение: «LOAD»	При включении весов платформа была нагружена На платформу не установлено ограждение Неисправность датчиков весовой платформы	Убрать нагрузку с платформы Установить ограждение Обратиться в центр технического обслуживания
В случае выявления других неисправностей см. руководство по эксплуатации «Система индикации SI 4D»			

15 Проверка платформы

Периодическую проверку платформы проводить в соответствии с ГОСТ 8.453. Межпроверочный интервал не более 1 года. Средства поверки - гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001.

16 Гарантии изготовителя

16.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 4274-029-27450820-2007 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи потребителям, но не более 18 месяцев со дня производства.

16.3 Предприятие-изготовитель через специализированные предприятия обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать изделие, если потребителем будет обнаружено несоответствие их технических характеристик требованиям ТУ, изложенным в п.3 настоящего руководства. Потребитель обязан обратиться в ближайшее специализированное предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание (см. «Центры технического обслуживания») для отметки в корешке гарантийного талона (см. Приложение А).

16.4 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

- отсутствии гарантийного талона предприятия-изготовителя или фирмы продавца
- самостоятельной калибровке платформы;
- нарушении правил хранения и эксплуатации;
- нарушении правил ухода;
- выходе из строя вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.;
- при отсутствии отметки и печати продавца.

! Последующее гарантийное обслуживание производиться только предприятием, заполнившим корешок гарантийного талона.

17 Свидетельство о приемке

Платформа весовая 4D-L-

заводской номер _____

соответствуют ТУ 4274-029-27450820-2007 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска "____" _____ 200 г

М.П.

Представитель ОТК

18 Заключение о поверке

Платформа весовая 4D-L-

заводской номер _____

на основании первичной поверки признана годной и допущена к применению.

№	Код калибровки	Дата поверки	Подпись и клеймо поверителя
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			



Корешок гарантийного талона

Платформа весовая 4D-L-

Заводской номер _____ Дата выпуска_____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя_____

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Санкт-Петербург,
Пироговская наб., 15, лит.А; Тел/ факс: (812) 542-85-44, 542-85-56

Продавец _____

Дата продажи _____ М.П.

Название и адрес предприятия, осуществлявшего гарантийный ремонт

Фамилия и подпись _____ М.П.

&

&

&

&

&



Гарантийный талон

Форма - А

Платформа весовая 4D-L-

Заводской номер _____ Дата выпуска_____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя_____

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Санкт-Петербург,
Пироговская наб., 15, лит.А; Тел/ факс: (812) 542-85-44, 542-85-56

Продавец _____

Дата продажи _____ М.П.

Название и адрес предприятия, осуществлявшего гарантийный ремонт

Фамилия и подпись _____

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя - ЗАО "MACCA-K"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А

Торговый отдел: тел./факс (812)346-57-03 (04)

Отдел гарантийного ремонта: тел.(812)542-85-44

Отдел маркетинга: тел./факс (812)327-55-47, тел. (812)346-57-02

E-mail: info@massa.ru, <http://www.massa.ru>